


# VIS/CT


Messfenster-  
reinigung:  
*Cleaning the  
measuring window:*



Beflockte Reinigungskarte mit  
Reinigungsmittel tränken.


*Soak flocked cleaning card with  
cleaning agent.*

Messspalt-  
reinigung:  
*Cleaning the  
measuring gap:*



Streifen aus Reinigungskarte ausschneiden:  
*Cut stripes from cleaning card:*

Messspalt 1 mm:  
*Measuring gap 1 mm:*



Messspalt 5 mm:  
*Measuring gap 5 mm:*

