



AXIUS SC, SR-H, SHX, AD-H, BC-H

1

ASME / DIN 32676 → ✓
NA Connect → ✓

2

- Inspect: only use when clean and undamaged
- Inspección: usar solo si está limpio y sin daño alguno
- Kijk na: alleen schoon en onbeschadigd gebruiken
- Ispezionare: usare solo se pulito e non danneggiato
- Inspectez: à n'utiliser que propre en bon état
- Prüfen: nur verwenden wenn unbeschädigt und sauber

3

4

5

- Inspect: only use when clean and undamaged
- Inspección: usar solo si está limpio y sin daño alguno
- Kijk na: alleen schoon en onbeschadigd gebruiken
- Ispezionare: usare solo se pulito e non danneggiato
- Inspectez: à n'utiliser que propre en bon état
- Prüfen: nur verwenden wenn unbeschädigt und sauber

6

7

REPLACE - SOSTITUIRE - VERVANGEN - RAMPLACER - CAMBIAR - ERSETZEN